





# Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V. - Prüfstelle -

1. Ausfertigung

Güteüberwachung KSSR - Prüfstelle -Schulze-Delitzsch-Str.25 - 30938 Großburgwedel

Kalksteinwerk Kallmerode GmbH Brückenstraße 12 34346 Hann. Münden

- Werk Kallmerode -

# Prüfzeugnis Nr. 41719SoB/20

Prüfung von: Baustoffgemisch 0/45 (STS)

Petrographischer Typ: Gebrochener Kalkstein und Natursand

Zweck der Prüfung: Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 04 (Fassung 2007)

Probenvorbereitung und Prüfung nach: DIN EN 13285:2018-10, TL SoB-StB 04 (Fassung 2007),

TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018), TP Gestein-StB, RLK Regionalleistungskatalog, Leistungsbereich 900 sowie

Dienstanweisung-Nr. 3/2017-33/1

Eingang der Proben in der Prüfstelle: 14.10.2020

Angaben zur Probenahme:

Ort der Probenahme: Kallmerode

Entnahme von: Band

Entnahmeprotokoll-Nr.: 11322 vom 14.10.2020

Probenahme durch: Herrn Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm

Teilnehmer des Werkes: Herr Riethmüller

Kennzeichnung der Behälter: 11322 – B. Schramm

Bemerkungen: ---

Datum des Prüfzeugnisses: 02.12.2020

Umfang des Prüfzeugnisses: 6 Seiten und 4 Anlagen

### Prüfergebnisse:

#### Allgemeine Anforderungen (TL Gestein-StB) 1

Prüfung nach Augenschein

Baustoffgemisch	0/45 (STS)
Grobe Stoffe organischen Ursprungs in schädlichen Mengen	keine
Mergelige und tonige Bestandteile in schädlichen Mengen	keine

#### Korngrößenverteilung (Siebdurchgang in M.-%) 2

Prüfung nach DIN EN 933-1, DIN EN 933-2 und TP Gestein-StB, Teil 4.1.2

Baustoffgemisch		0/45 (STS) <sup>1)</sup>													
Prüfsiebe in mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
Durchgang in M%	2,4	3,3	5,4	9,0	14,9	24,3	33,3	44,1	51,7	57,0	60,9	69,8	81,3	95,1	100,0
Anforderung in M%	≤ 5			5-35	9-40	20 <sup>3)</sup> -47		22-60		35-68		55-85		90-99	100
MDV <sup>2)</sup>				12±5	16±5	27±7		52±8		60±8		75±8			

<sup>1)</sup> UF<sub>5</sub>, OC<sub>90</sub> (Korngrößenverteilung siehe Anlage 1)

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> werkstypischer Sieblinienbereich <sup>3)</sup> gemäß Dienstanweisung-Nr. 3/2017-33/1

Baustoffgemisch	Differenz der Durchgänge in M% durch die Siebe (mm)							
0/45 (STS)	1/2 2/5,6 5,6/11,2 11,2/22,4							
Zul. Differenz	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25				
Vorh. Differenz	9,4 19,8 12,9 12,8							

#### 3 Ungleichförmigkeitszahl $C_U$ des Baustoffgemisches

Aus der Korngrößenverteilung des Baustoffgemisches ergeben sich durch Interpolation folgende Kenngrößen:

Baustoffgemisch	0/45 (STS)				
Kenngrößen 1)	d <sub>10</sub>	<b>d</b> <sub>60</sub>			
Korngrößen in mm	0,58	14,89			

 $<sup>^{1)}</sup>$  d<sub>10</sub> und d<sub>60</sub> sind Kenngrößen, die den Ordinaten 10% bzw. 60% Massenanteil der Körnungslinie entsprechen

Aus den Kenngrößen ergibt sich rechnerisch die Ungleichförmigkeitszahl. Das Ergebnis wird gemäß den Anforderungen der DIN 18196, Tabelle 2 auf ganze Zahlen gerundet:

Baustoffgemisch	0/45 (STS)		
Ungleichförmig- keitszahl C <sub>U</sub>	d <sub>60</sub> / d <sub>10</sub>		
	26		

## 4 Organische Stoffe

Prüfung nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1

Baustoffgemisch	0/45 (STS)
Färbung der Natronlauge	heller 1)

<sup>1)</sup> im Vergleich zur Farbbezugslösung; Nachweis, dass die Gesteinskörnung keine signifikante Menge an Humus enthält

### 5 Bestimmung der Kornform

### 5.1 Kornform grober Gesteinskörnungen (Shape Index)

Prüfung nach DIN EN 933-4

Baustoffgemisch	0/45	(STS)
Werte für d <sub>i</sub> und D <sub>i</sub> der geprüften Kornklassen	Masse in M%	Kornformkennzahl (SI)
4/8 mm	29,8	16
8/16 mm	14,9	26
16/32 mm	33,0	29
32/45 mm	22,3	20
Gesamt	100,0	23
Anforderung (Kategorie) gemäß TL Gestein-StB, Anhang E	-	≤ 55 (SI <sub>55</sub> )

### 5.2 Kornform grober Gesteinskörnungen (Flakiness Index)

Prüfung nach DIN EN 933-3 gemäß Prüfzeugnis Nr. 41134SoB/20 vom 22.05.2020

Baustoffgemisch	0/45 (STS)
Masse der Messprobe in g	40098,4
Plattigkeitskennzahl (FI) in M%	22
Anforderung (Kategorie) gemäß TL Gestein-StB, Anhang E	≤ 50 ( <i>FI</i> <sub>50</sub> )

### 6 Anteil gebrochener Körner Prüfung nach DIN EN 933-5

Baustoffgemisch		0/45 (STS)						
			Angaber	n in M%				
Prüfkornklassen	Masse V <sub>i</sub> Messprobe	Masse V <sub>1i</sub> geprüfte Probe	gebrochene Körner C <sub>ci</sub> 1)	vollständig gebrochene Körner C <sub>tci</sub>	gerundete Körner C <sub>ri</sub>	vollständig gerundete Körner C <sub>tri</sub>		
4/8 mm	30	30	100	100	0	0		
8/16 mm	15	15	100	100	0	0		
16/32 mm	33	33	100	100	0	0		
32/45 mm	22	22	100	100	0	0		
Ergebnis (C <sub>100/0</sub> )	100	100	100	100	0	0		
Anforderung in M%	C <sub>90</sub>	C <sub>90/3</sub> <sup>2)</sup>		-	-	0 - 3		

<sup>1)</sup> Anteil vollständig gebrochener und teilweise gebrochener Körner

### 7 Widerstand gegen Zertrümmerung

### 7.1 Widerstand gegen Zertrümmerung mit dem Schlagversuch

Prüfung nach DIN EN 1097-2:2020-06, DIN 52115-2 und TP Gestein-StB, Teil 5.1.2

Prüfkornklassen	Trockenroh-	Widerstand gegen Schlagzertrümmerung in M%						
	dichte $ ho_P$ in Mg/m³	E	Einzel-Prüfwerte	e	Mittelwert	Anforderungen (Kategorie)		
8/12,5 mm (SZ <sub>SP</sub> )	2,71	21,99	21,91	22,31	22,1	≤ 24 1) ≤ 28 (SZ <sub>32</sub> ) 2)		
35/45 mm (SD)	2,67	28,4	28,6	28,4	28	≤ 28 1) ≤ 30 2)		

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> gemäß RLK Regionalleistungskatalog Thüringen für den Straßen- und Brückenbau, Leistungsbereich 900 (Ausgabe Dezember 2015) gemäß TL Gestein-StB, Anhang A für Kalkstein

### 7.2 Widerstand gegen Zertrümmerung mit dem Los-Angeles-Prüfverfahren

Prüfung nach DIN EN 1097-2:2020-06, TP Gestein-StB, Teil 5.3.1.1 und TP Gestein-StB, Teil 5.3.1.2

Prüfkornklassen	Prüfwerte in M%	Anforderungen (Kategorie)
10/14 mm	25	$\leq 30 (LA_{30})^{1/2}$
35/45 mm	33	≤ 33 <sup>1)</sup> ≤ 40 <sup>2)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> gemäß RLK Regionalleistungskatalog Thüringen für den Straßen- und Brückenbau, Leistungsbereich 900 (Ausgabe Dezember 2015) <sup>2)</sup> gemäß TL Gestein-StB, Anhang A für Kalkstein

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> gemäß TL Gestein-StB, Anhang E (Schichten ohne Bindemittel) für Schottertragschichten

#### 8 Kornrohdichte

Prüfung nach DIN EN 1097-6, Anhang A.4 - Pyknometerverfahren

Prüfkornklassen	0/4	mm	4/45 mm		
Prüfdatum	11.11.2020		11.11	.2020	
Masse der Einzelproben in g	1011,1	1008,1	2018,8	2011,9	
Trockenrohdichte $ ho_{ m p}$ in Mg/m $^{ m 3}$ - Einzelwerte	2,715	2,714	2,693	2,694	
Trockenrohdichte $ ho_{ m p}$ in Mg/m $^{ m 3}$ - Mittelwert	2,71		2,69		
Rohdichte auf wassergesättigter und oberflächentrockener Basis $\rho_{\rm ssd}$ in Mg/m³ - Einzelwerte 1)	2,674 2,673		2,640	2,641	
Rohdichte auf wassergesättigter und oberflächentrockener Basis $\rho_{\rm ssd}$ in Mg/m³ - Mittelwert 1)	2,67		2,64		

Baustoffgemisch	0/45 (STS)
Trockenrohdichte $ ho_{ m p}$ in Mg/m $^3$	2,70 <sup>2)</sup>
Rohdichte auf wassergesättigter und oberflächentrockener Basis $ ho_{ m ssd}$ in Mg/m³	2,65 <sup>3)</sup>

#### 9 Wasseraufnahme

Prüfung nach DIN EN 1097-6, Abschnitt 8 bzw. 9

Prüfkornklassen		0/4	mm			4/45	mm	
Einzelwerte in M%	0,8	0,9	0,8	0,9	1,1	1,3	1,1	1,2
Mittelwert in M%	0,9			1,2				

Baustoffgemisch	0/45 (STS)
Wasseraufnahme in M%	1,1 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> anhand der Sieblinie aus der an den o.g. Prüfkornklassen bestimmten Wasseraufnahme berechnet

#### 10 **Proctordichte und optimaler Wassergehalt**

Prüfung nach DIN EN 13286-2 und TP Gestein-StB, Teil 8.1.1 (Proctorversuch, Proctortopf B, Masse Fallgewicht 4,5 kg)

Baustoffgemisch	Proctordichte in Mg/m <sup>3</sup>	Optimaler Wassergehalt in M%
0/45 (STS) <sup>1)</sup>	2,13	3,7

<sup>1)</sup> Anlage 2 zeigt die Proctorkurve für das Baustoffgemisch 0/45 (STS)

 $<sup>^{1)}</sup>$  anhand der Ergebnisse aus Abschnitt 9 dieses Prüfzeugnisses berechnet  $^{2)}$  anhand der Sieblinie aus der an den o.g. Prüfkornklassen bestimmten Trockenrohdichte  $\rho_{\rm p}$  berechnet  $^{3)}$  anhand der Sieblinie aus der an den o.g. Prüfkornklassen best. Rohdichte auf wasserges. und oberflächentr. Basis  $\rho_{\rm ssd}$  berechnet

Seite 6 zum Prüfzeugnis Nr. 41719SoB/20

#### 11 Frostwiderstand

Prüfung nach DIN EN 1367-1

Prüfkornklassen	Mittelwerte (F) in M%	Anforderung (Kategorie) gemäß TL Gestein-StB, Anhang E		
8/16 mm	2,0	≤ 4 M% (F <sub>4</sub> )		
32/45 mm	1,1	≤ 4 M% (F <sub>4</sub> )		

#### 12 Herstellung und Zusammensetzung des Gemisches

Die Herstellung des Gemisches erfolgt mittels 4-Kammer-Dosieranlage. Das Gemisch besteht aus

- 80 M.-% Kalkstein aus dem Werk Kallmerode und
- 20 M.-% Natursand 0/2 mm aus dem Werk Nordhausen der Nordthüringer Baustoffwerke GmbH, Uthleber Weg 49, 99734 Nordhausen (fremdüberwacht durch Dr. Hutschenreuther, Lindenweg 13, 99428 Isseroda)

#### 13 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Prüfstelle

Verantwortlich für die WPK: Herr Riethmüller

Name und Ort der Prüfstelle: Ingenieurgesellschaft für Baustoffe und Bautechnik Bischof mbH, Worbis

Beurteilung der WPK: entspricht den Anforderungen in den TL G SoB-StB

#### 14 Beurteilung

Das Baustoffgemisch entspricht in den geprüften Eigenschaften den Anforderungen.


Berwachung Güteüberwachung KSSR

- Prüfstelle -

Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm


Leiter der Prüfstelle

### Korngrößenverteilung des Baustoffgemisches 0/45 (STS)



Das Baustoffgemisch entspricht hinsichtlich der Korngrößenverteilung den Anforderungen gemäß DIN EN 13285 und TL SoB-StB.

# Proctorkurve des Baustoffgemisches 0/45 (STS)



### Lageplan



## Güteüberwachung KSSR

- Prüfstelle -

Anlage 4 zum Prüfzeugnis Nr. 41719SoB/20

Weitere Angaben gemäß "RLK Regionalkatalog Thüringen für den Straßen- und Brückenbau, Leistungsbereich 900" (Ausgabe Dezember 2015) des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr

- 1 Beabsichtigte Verwendungszwecke der Mineralstoffe
- Mineralstoffe nach ZTV SoB-StB 04 (Fassung 2007)

### Vermerk:

Der zulässige Verwendungszweck der Mineralstoffe im klassifizierten Straßenbau wird durch die regional zuständige Straßenbauverwaltung per "Eignungsbeurteilung" festgelegt.

### 2 Eignungsnachweis

Der letzte Eignungsnachweis bzw. 2-jährliche Fremdüberwachung erfolgte mit dem Prüfzeugnis Nr. 41719SoB/20 vom 02.12.2020.

3 Petrographische Beurteilung

Kalkstein und Natursand

### Vermerk:

Das Gesamtsortiment der Mineralstoffe für den Straßenunterbau und Straßenoberbau des Werkes ist in den Prüfzeugnissen Nr. 41717SoB/20, Nr. 41718SoB/20, Nr. 41719SoB/20, Nr. 41720SoB/20 sowie Nr. 41721SoB/20 aufgeführt und wird entsprechend fremdüberwacht.